

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: فرآیندهای تولید

و شته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی) (۱۱۲۲۰۰۸)

۱- قابلیت ریخته گری و فرم دهی مواد جزو کدامیک از خواص مواد به شمار می رود؟

- ۱. خواص مکانیکی
- ۲. خواص فیزیکی
- ۳. خواص شیمیایی
- ۴. خواص تولیدی

۲- کدام یک از فرآیندهای ذیل جزء فرایندهای پرداخت سطح می باشد؟

- ۱. صفحه تراشی
- ۲. ساقمه کوبی
- ۳. سنگ زنی
- ۴. نورد

۳- فرآیند اکستروژن مربوط به کدام یک از فرآیندهای ساخت و تولید است؟

- ۱. فرم دهی
- ۲. اتصال
- ۳. براده برداری
- ۴. پرداخت سطح

۴- هر اتم فلزی با ساختار بلوری با راندمان اشغال فضای ۶۸٪ چه تعداد همسایه نزدیک خواهد داشت؟

- ۱. ۶
- ۲. ۸
- ۳. ۱۰
- ۴. ۱۲

۵- تنها عیب شبکه کریستالی که می تواند در حالت تعادل حرارتی به وجود آید کدام است؟

- ۱. عیب جانشینی
- ۲. عیب جای خالی
- ۳. عیب فرنکل
- ۴. عیب شوتکی

۶- وجود یک جای خالی همراه با یک عیب بین نشینی در یک شبکه کریستال عیب ..... نام دارد.

- ۱. فرنکل
- ۲. بین نشینی
- ۳. شوتکی
- ۴. نابجایی

۷- چوب پنبه جزو کدام دسته از مواد مهندسی می باشد؟

- ۱. آلی طبیعی
- ۲. معدنی طبیعی
- ۳. معدنی مصنوعی
- ۴. آلی مصنوعی

۸- آهن گاما در چه دمایی بوجود آمده و دارای چه ساختاری می باشد؟

- ۱. از دمای ۹۱۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد بوجود آمده و دارای شبکه FCC است.
- ۲. از دمای ۹۱۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد بوجود آمده و دارای شبکه BCC است.
- ۳. از دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۳۹ درجه سانتی گراد بوجود آمده و دارای شبکه FCC است.
- ۴. از دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۳۹ درجه سانتی گراد بوجود آمده و دارای شبکه BCC است.

۹- در فولادهای ضد زنگ حداقل مقدار کرم در فولاد برای حفاظت در برابر خوردگی بایستی ..... وزن کل باشد.

- ۱. ۰.۲٪ - ۰.۵٪
- ۲. ۰.۲٪ - ۰.۲۴٪
- ۳. ۰.۱۰٪ - ۰.۱۲٪
- ۴. ۰.۳٪ - ۰.۴٪

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: فرآیندهای تولید

و شته تحصیلی / کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی) ۱۱۲۲۰۰۸

۱۰- فرایند شیمیایی که طی آن مونومرها با تکرار واحدها برای ساخت مولکول های طولانی تر و بزرگتر به هم متصل می شوند، چه نامیده می شود؟

- ۱. پلیمریزاسیون
- ۲. ترمومت
- ۳. آمورف
- ۴. الاستومریزاسیون

۱۱- حداقل تنفسی که یک ماده بدون تغییر شکل پلاستیک می تواند تحمل کند را چه می نامند؟

- ۱. حد نهایی
- ۲. استحکام نهایی
- ۳. کرنش مهندسی
- ۴. حد الاستیک

۱۲- کدام گزینه حد تناسب را به طور صحیح بیان می کند؟

- ۱. حد تناسب به نقطه ای اشاره دارد که از آن به بعد تنفس بیش از کرنش تغییر می کند.

- ۲. حد تناسب به نقطه ای اشاره دارد که از آن به بعد تنفس و کرنش متناسب با هم تغییر می کنند.

- ۳. حد تناسب به نقطه ای اشاره دارد که از آن به بعد تنفس و کرنش دیگر متناسب با هم تغییر نمی کنند.

- ۴. حد تناسب به نقطه ای اشاره دارد که از آن به بعد کرنش بیش از تنفس تغییر می کند.

۱۳- کرنش واقعی در شروع گلویی شدن از نظر عددی برابر با ..... ماده می باشد.

- ۱. توان کرنش-سختی
- ۲. ضریب صلبیت
- ۳. ضریب صلبیت
- ۴. چقرومگی

۱۴- ضریب صلبیت برای اکثر مواد مقداری حدود ..... مدول یانگ است.

- ۱.٪/۸۰
- ۲.٪/۲۰
- ۳.٪/۶۰
- ۴.٪/۴۰

۱۵- کدام یک از تست های سختی یک نوع تست میکرو سختی محسوب می شود؟

- ۱. بریتل
- ۲. راکول
- ۳. نوب
- ۴. ویکرز

۱۶- کدام یک از گزینه های ذیل مشخصات تست سختی سنجی به روش راکول B را بیان می کند؟

- ۱. ساقمه فولادی با بار 10 kg

- ۲. ساقمه فولادی با بار 100 kg

- ۳. مخروط الماسی با بار 10 kg

۱۷- متغیرهای موجود در نمودارهای تعادلی سیستم های دوتایی (دو عنصری) چه مواردی می باشد؟

- ۱. تعداد عناصر شیمیایی و درجه حرارت
- ۲. درجه حرارت و غلظت
- ۳. زمان و غلظت
- ۴. زمان و درجه حرارت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

www.PnuNews.com

عنوان درس: فرآیندهای تولید

www.PnuNews.net

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی)  
۱۱۲۲۰۰۸)

۱۸- نام واکنش زیر کدام گزینه است؟

یک مذاب همراه با یک جامد در دمای مشخص و با ترکیب مشخص به یک جامد دیگر تبدیل می شود.

۴. پری تکتیک

۳. مونوتکتیک

۲. یوتکتیک

۱. یوتکتوئید

۱۹- آستنیت به کدام یک از گزینه های زیر اطلاق می گردد؟

۱. آهن خالص در درجه حرارت های پایین تا ۹۱۱ درجه سانتی گراد به صورت شبکه کریستالی bcc

۲. آهن خالص در دمای بالاتر از ۱۳۹۲ درجه سانتی گراد به صورت شبکه کریستالی مکعب مرکز دار

۳. آهن خالص در درجه حرارت ۹۱۱ تا ۱۳۹۲ درجه سانتی گراد به صورت مکعب با وجوده مرکزدار

۴. ترکیب کربن و آهن و تشکیل فازی با ۶۷/۶٪ کربن

۲۰- برای کاهش سختی و تردی فاز مارتنزیت از کدام عملیات حرارتی استفاده می شود؟

۴. نیتروژن دهی

۳. نرمالیزه

۲. همگن سازی

۱. بازپخت (تمپر کردن)

۲۱- فرآیندهای براده برداری به چند دسته کلی تقسیم می شوند؟

۱. ۳ دسته: سنتی - غیرسنتی - برشی

۱. ۳ دسته: سنتی - غیرسنتی - برشی

۲. ۴ دسته: برشی - سایشی - سنتی - غیر سنتی

۳. ۳ دسته: برشی - سایشی - سنتی

۲۲- برای سوراخ کردن یک نمونه چدن سرعت برشی مناسب ۳۱.۴ متر بر دقیقه می باشد. اگر از مته ای به قطر ۲۰ میلیمتر استفاده شده باشد، تعداد دور در دقیقه این مته برای سوراخکاری مناسب چند است؟

۴. ۱۰۰۰

۳. ۷۰۰

۲. ۵۰۰

۱. ۳۰۰

۲۳- عملیات های ذیل به ترتیب چه نام دارند؟

۱. اندازی بزرگ کردن قطر سوراخ و افزایش دقت آن

۲. ایجاد رزووه در داخل سوراخ

۴. برقوزنی ، قلاویزرنی

۳. قلاویزرنی ، حفاری

۲. خزینه کاری، برقوزنی

۱. حفاری ، خزینه کاری

۲۴- در ماشین ..... ، میز ماشین علاوه بر حرکات در سه جهت عمود بر هم، حول محور قائم نیز می چرخد.

۴. فرز افقی زانویی ساده

۳. فرز افقی یونیورسال

۲. فرز عمودی متحرک

۱. فرز مخصوص

۲۵- قسمتی از راهگاه که از طریق آن فلز مذاب وارد محفظه قالب می شود، کدام است؟

۴. حوضچه

۳. مخزن

۲. دریچه

۱. مجراء

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: فرآیندهای تولید

[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net)

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی)  
۱۱۲۲۰۰۸)

- ۲۶- کدام یک از معاایب فرآیند ریخته گری دایکاست است؟

- ۲. قطعات با اشکال پیچیده قابل تولید نیستند.
- ۴. نرخ تولید بسیار بالا قابل دستیابی نیست.

۱. تنها برای آلیاژهای غیرآهنی باصرfe است.

۳. کیفیت سطوح نهایی پایین است.

- ۲۷- کدام یک از گزینه های ذیل از مزایای آهنگری با قالب باز نمی باشد؟

- ۲. امکان آهنگری بازه وسیعی از اندازه ها
- ۴. قالبهای ساده و ارزان

۱. خواص استحکامی خوب

۳. مناسب برای مقادیر تولید زیاد

- ۲۸- این فرآیند قابلیت تطبیق پذیری و انعطاف بالایی داشته و طول میله نگهدارنده مندرج محدود شده و برای نرخ های تولید متوسط تا زیاد مناسب است.

- ۴. سرکوبی
- ۳. آهنگری دقیق
- ۲. سکه زنی
- ۱. قرارکاری

- ۲۹- کدام گزینه سبب افزایش نیروهای نورد می شود؟

- ۲. استفاده از غلتکهایی با قطر کوچکتر
- ۴. انجام نورد در دماهای پایین

۱. کاهش اصطکاک در محل تماس غلتک و نوار

۳. کم کردن نرخ کاهش ضخامت در هر بار عبور

- ۳۰- میزان تعریض در فرآیند نورد در کدام مورد ذیل کاهش می یابد؟

- ۲. کاهش نسبت عرض به ضخامت ماده ورودی
- ۴. کاهش نسبت شعاع غلتک به ضخامت نوار

۱. افزایش اصطکاک

۳. استفاده از غلتکهای عمودی

- ۳۱- کدام یک از عملیات زیر برای جبران پس جهش (برگشت فنری) مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

- ۴. خمکاری کششی
- ۳. خمکاری معکوس
- ۲. بیش خمکاری
- ۱. زیرگیری

- ۳۲- کدام گزینه از معاایب اکستروژن سرد در مقایسه با اکستروژن گرم است؟

- ۲. کاهش خواص مکانیکی
- ۴. سطح پرداخت بهتر در صورت روانکاری مؤثر

۱. بزرگی تنش های واردہ بر ابزارها

۳. عدم کنترل ترانس های ابعادی

- ۳۳- حداکثر قطر قطعات ساخته شده به روش اکستروژن ضربه ای حدود ..... میلیمتر است.

- ۴. ۳۵۰
- ۳. ۱۵۰
- ۲. ۵۰۰
- ۱. ۵۰

- ۳۴- حداکثر میزان کاهش سطح مقطع در فرآیند کشش در هر بار عبور از قالب چقدر است؟

- ۴.٪۲۳
- ۳.٪۴۳
- ۲.٪۵۳
- ۱.٪۶۳

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

[www.PnuNews.com](http://www.PnuNews.com)

عنوان درس: فرآیندهای تولید

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی صنایع، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی پژوهش (چندبخشی)  
[www.PnuNews.net](http://www.PnuNews.net) پرسشی ۱۱۲۲۰۸۰

DFW . ۴

RPW . ۳

RSEW . ۲

RSW . ۱

- ۳۵- این نوع جوشکاری ساده ترین و متداول ترین نوع جوشکاری مقاومتی است؟

- ۲. افزایش مقاومت به خوردگی
- ۴. اصلاح دانه بندی

- ۱. بهبود روغن کاری
- ۳. تزئین شکل ظاهری

- ۳۶- کدام گزینه از دلایل انجام فرآیندهای پرداخت و تکمیل سطح نمی باشد؟

- ۴. سطوح بدون پلیسه
- ۳. تلرانس های بسته

- ۲. قابلیت تکرار

- ۳۷- کدام مورد از ویژگی های سنگ زنی خزشی نمی باشد؟

- ۲. هیچ حرارتی در این عملیات تولید نمی شود.
- ۴. میزان لبه های پلیسه تولید شده بسیار کم است.

- ۱. به تکنولوژی ساده ای نیاز دارد.
- ۳. برای مواد انعطاف پذیر مناسب است.

- ۳۹- اگر تخلخل های توده تفجوسی شده با روغن پر شوند آنگاه این عملیات ..... خوانده می شود؟

۴. حرارتی

۲. اغشته کاری

۱. فلز خوارانی

- ۴۰- در کدام روش صفحات دو بعدی تشکیل دهنده نمونه از جنس ورق های فلزی ، کاغذی یا پلاستیکی توسط لیزر برش داده شده و بر روی هم انباسته می شوند تا جسم نهایی به دست آید؟

- ۲. چاپ سه بعدی
- ۴. لیتوگرافی

- ۱. ساخت نمونه لایه ای
- ۳. تفجوسی انتخابی لیزری