

سوی سوال : ۱

زمان آزمون (دقیقه) : ۵۰ تشریحی : ۴۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : خوردگی فلزات

روشه تخصصی / کد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۱۴۰۶۲

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- خوردگی فلزات مختلف توسط جیوه جزء کدام نوع خوردگی محسوب می شود؟

۴. مکانیکی

۳. بیوشیمیایی

۲. الکتروشیمیایی

۱. شیمیایی

۲- کدام گزینه در مورد خوردگی بیوشیمیایی درست است؟

۴. بدون حضور آب

O_2

H_2

۱. تولید ناجیز FeS

۳- کدام گزینه زیر از عوامل موثر بر سرعت خوردگی سایشی محسوب می شود؟

۴. مقدار اکسیژن

۳. شکل هندسی سازه

۲. PH

۱. حضور میکروارگانیسم

-۴ در رابطه $R_f = k_f e^{-\frac{E_a}{RT}}$ مقدار k_f به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

۴. فعالیت گونه ها

۳. مکانیسم واکنش

۲. فشار

۱. pH

۵- با قرار گرفتن یک پل آهنی در آب رودخانه، کدام گزینه زیر در مورد واکنش سل خوردگی درست است؟

۲. واکنش برگشت پذیر- خودبخودی

۱. واکنش برگشت ناپذیر- خودبخودی

۴. واکنش برگشت ناپذیر- غیر خودبخودی

۳. واکنش برگشت ناپذیر- خودبخودی

۶- کدام واحد زیر برای بیان آهنگ خوردگی مناسب تر است؟

۴. میلی گرم یا درصد

۳. ipy

۲. mpy

۱. mdd

۷- نمودارهای استرن در کدام زمینه زیر کاربرد دارد؟

۲. برای خوردگی های موضعی

۱. برای اضافه ولتاژهای کوچک

۴. برای واکنشهای یکطرفه

۳. برای قطبش های خطی

۸- کدام گزینه زیر به عنوان یک عامل ضد قطبش برای فلزات آهن و مس عمل می نماید؟

O_2

Cl_2

H_2

۱. CO_2

۹- اثر افزایش غلظت $NaCl$ بیشتر از ۳ درصد روی خوردگی آهن در محلول هواهدی شده چگونه است؟

۲. کاهش حلایت اکسیژن - افزایش سرعت خوردگی

۱. کاهش حلایت اکسیژن - افزایش حلایت اکسیژن - کاهش سرعت خوردگی

۴. افزایش حلایت اکسیژن - افزایش سرعت خوردگی

۳. کاهش حلایت اکسیژن - کاهش سرعت خوردگی

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۴۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : خوردگی فلزات

روشهای تحقیقی / کد درس : شیمی (کاربردی) ۱۱۴۰۶۲

۱۰- کدام یون زیر نقش بسیار مهمی در خوردگی باکتریایی تحت شرایط بی هوازی ایفاء می کند؟

- ۱. یون کلراید
- ۲. سولفات
- ۳. بیکربنات
- ۴. نیترات

۱۱- کدام نمک زیر باعث افزایش میزان خوردگی در آب می شود؟

- ۱. $AlCl_3$
- ۲. Na_3PO_4
- ۳. Na_2CO_3
- ۴. Na_2SiO_3

۱۲- کدام آزمایش زیر سریعترین روش برای ارزیابی استعداد فلز برای فساد جوشکاری می باشد؟

- ۱. وارن
- ۲. استراس
- ۳. استریچر
- ۴. هیوبی

۱۳- برای تهییه فولاد گالوانیزه معمولاً از کدام روش استفاده می کنند؟

- ۱. غوطه وری گرم
- ۲. روکش کردن
- ۳. پاشیدن مشعلی یا متالیزه کردن
- ۴. ترسیب از فاز بخار

۱۴- هیدرازین جزء کدامیک از بازدارنده های زیر محسوب می شود؟

- ۱. مخلوط
- ۲. آندی
- ۳. کاتدی
- ۴. فاز بخار

۱۵- آلیاژ چدنی دوریکلر جزء کدام دسته از انواع چدن ها می باشد؟

- ۱. پرسیلیس
- ۲. نشکن
- ۳. چکش خوار
- ۴. خاکستری

۱۶- فیلم اکسیدی کدام یک از آلیاژهای زیر در صورت آسیب دیدن قابلیت تجدید دوباره خود را دارا می باشد؟

- ۱. چدن نشکن
- ۲. چدن سفید
- ۳. تیتانیوم
- ۴. آلومینیوم

۱۷- در محیط هایی که قطعه فلزی در معرض چرخه ای خشک / مرطوب شدن قرار دارد، نظیر لوله دیگ های بخار، چه نوع خوردگی ایجاد می شود؟

- ۱. ترک های کلریدی
- ۲. ترک های قلیایی
- ۳. ترک های ناشی از آمونیاک
- ۴. ترک های ناشی از آمین

۱۸- کدام گزینه زیر از ویژگیهای مس و آلیاژهای آن محسوب می شود؟

- ۱. در مقابل بخار خالص مقاوم نیستند.
- ۲. در برابر خوردگی اتمسفری مناسب هستند.
- ۳. در آب دریا به سرعت خورده می شوند.
- ۴. در غیاب اکسیژن و عوامل اکسنده در محیط های اسیدی خورده می شود.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۴۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : خوردگی فلزات

روشهای تحقیقی / گدیده شیمی (کاربردی) ۱۱۴۰۶۲

۱۹- پدیده فولینگ چه پدیده ای است؟

۱. ترک ناشی از آمونیاک در برج تقطیر
۲. مسدود شدن لوله ها در قسمت های مختلف فرآیند پالایش
۳. خوردگی خستگی در تجهیزات دوار
۴. ترک های تنشی سولفیدی در صنعت نفت

۲۰- در اثر افزایش یون فلزی اکسید کننده به الکتروولیت، کدام حالت زیر اتفاق می افتد؟

۱. سرعت خوردگی فلز افزایش می یابد.
۲. پتانسیل خوردگی به سمت پتانسیل های منفی تر جابجا می شود.
۳. سرعت آزاد شدن هیدروژن افزایش می یابد.
۴. سرعت خوردگی فلز کاهش می یابد.

سوالات تشریحی

۱- کمترین pH محلول هوادهی شده را که در آن آهن خورده نمی شود را محاسبه کنید؟ فشار گاز اکسیژن برابر ۰/۲ اتمسفر است.

$$(E_{Fe}^o = -0.44V, E_{O_2}^o = 1.23V)$$

۲- موقعیت یون ها و اتم ها در سطح الکتروود چه تاثیری روی چگالی جریان مبادله دارد؟

۳- شاخص لانگلیر چیست؟ در چه مواردی خوردگی در سطح فلز علی رغم مثبت بودن این شاخص رخ می دهد؟

۴- از منحنی مقاومت قطبشی، اطلاعات زیر به دست آمده است:

$$\beta_c = 100mv/decade, \beta_a = 100mv/decade, R_p = 1/111 \times 10^2 Ohm cm^2$$

سرعت خوردگی را (بر حسب آمپر بر سانتی متر مربع) محاسبه کنید؟

۵- انواع خوردگی در دیگ های بخار را نام برد و علت ایجاد هر نوع خوردگی را بیان نمایید.